

آتش سوزی شناور مسافری

در یکی از روزهای تابستان یک فروند شناور مسافری از بندر ابوموسی با ۴۱ نفر مسافر عازم بندرلنگه می شود. بعد از طی نمودن مسافتی، فرمانده شناور پس از به صدا در آمدن FIRE ALARM متوجه حریق در موتورخانه می شود. دلیل این آتش سوزی سفت کردن بیش از حد پیچ کربن گیر موتور شناور و متعاقب آن بریدن پیچ و پاشیده شدن روغن موتور به قسمت های داغ موتورخانه (اگزوز) بوده است. به دنبال آن خدمه شناور با کپسولهای اطفای حریق اقدام به خاموش کردن آتش کردند. در همین حین نیز مسافران به لایف رافت ها منتقل شدند و با شناور ناجی به اسکله برگشتند.

درس های آموختنی:

- تعمیر و نگهداری مناسب تجهیزات مطابق با استاندارد مندرج در PM تجهیزات
- کنترل تجهیزات و ماشین آلات قبل از شروع سفر دریایی به داشتن دریانوردی ایمن و سفر بی خطر کمک شایانی می کند.
- استفاده از نیروهای باتجربه و دانش بالا در شناورهای مسافری جهت واکنش سریع، مفید و به موقع در موارد اضطرار



کربن گیر

