

سانحه برخورد دو قایق گردشگری

در ایام نوروز یک قایق تفریحی گردشگری از اسکله کندالو در جزیره قشم با ۱۱ گردشگر به سمت سایت دلفین ها حرکت می کند. ناخدای شناور پس از جدا شدن از اسکله و حین حرکت در حوضچه ضمن توصیه پوشیدن جلیقه نجات به مسافری در مرکز کانال ورودی (قبل از موج شکن) در حال پیشروی بوده است که متوجه نزدیک شدن قایق تفریحی دیگری از روبرو می شود و تصمیم به تغییر مسیر می گیرد. بالا بودن سرعت قایق تفریحی باعث بالا آمدن سینه (قسمت جلویی) شناور می شود. به همین دلیل ناخدا دید کافی جهت هدایت قایق نداشته است و تصادم صورت می گیرد. متأسفانه در این سانحه سه نفر مجروح و یک نفر فوت می شود.

درس های آموختنی :

- مشخص نمودن لاین ورود و خروج در حوضچه با توجه به حجم بالای تردد شناورها در ایام نوروز در اسکله کندالو در ایجاد یک دریانوردی ایمن کمک می کند.
- لزوم در نظر گرفتن برج کنترل در اسکله های تفریحی به منظور ساماندهی تردد و ورود و خروج شناورها
- عدم رعایت سرعت ایمن باعث بروز سانحه گردید.
- الزام پوشیدن جلیقه نجات مسافری قبل از جدا شدن شناور از اسکله در جلوگیری از بروز این نوع سوانح موثر می باشد.

