

سانحه به گل نشستن شناور

در یکی از عملیات های خروج شناور از بندر پس از درخواست کشتی از VTS جهت خروج از اسکله ، راهنما به کشتی مورد نظر ملحق می گردد. پس از جدا شدن کشتی از اسکله و طی کردن مسیر کوتاهی، به دلیل عدم انتخاب course مناسب با در نظر گرفتن جهت جریان آب و سرعت کشتی، همچنین عدم استفاده صحیح و به موقع از ADVISE مرکز ترافیک جهت اصلاح مسیر، شناور از مسیر اصلی منحرف شده و به گل می نشیند.

درس های آموختنی :

- عدم توجه و عدم اجرای دستورالعمل های عملیات راهنمایی و ایمنی باعث بروز سانحه می گردد.
- استفاده به موقع از ADVISE مرکز کنترل ترافیک در کاهش بروز سوانح دریایی تاثیر قابل توجه ای دارد.
- استفاده از تجهیزات ناوبری الکتریکی و علائم کمک ناوبری در عدم بروز سانحه تاثیر دارد.
- وضعیت روحی و روانی، هوشیاری، استراحت کافی و آمادگی ذهنی راهنما قبل از انجام عملیات راهنمایی از فاکتورهای مهم در انجام عملیات ایمن و بی خطر می باشد.

